
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЙ



РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЙ

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Рожковый ключ (7 мм.)




2 Рожковый ключ (8 мм.)



3 Крестовая отвертка



4 Шуруповерт + бита T30



5 Рожковый ключ (17 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.


Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ
ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЙ


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

2




7







ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

3




17







ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


4




T30









8



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

5





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Стеллаж готов

